

## FISAT Sicherheitsinformation

20.05.2011

Als Fachverband für Sicherheit bei seilunterstützten Höhenarbeiten informiert der FISAT über sicherheitsrelevante Vorfälle bei der Anwendung der SZT.

### **FI 7/2011 PETZL Sicherheitswarnung Falldämpfer Absorbica**

Die Herstellerfirma PETZL hat am 19.05.2011 eine Sicherheitswarnung zum Falldämpfer Absorbica veröffentlicht, der FISAT empfiehlt die sofortige Beachtung der Sicherheitswarnung (siehe dazu auch FISAT Sicherheitsinformation 6/2011 vom 18.05.2011).

## Sicherheitswarnung Falldämpfer ABSORBICA - 19/05/2011

Betrifft alle Falldämpfer des Typs ABSORBICA die Petzl bis zur **Seriennummer 11137\*\*\*\*** hergestellt hat.  
Referenznummern: L57, L58, L58 MGO, L59, L59 MGO, L59 69, L70120 YG, L70150 IM, L70150 YM, L70150 I, L70150 Y, L70150 YM



Wenn Sie einen Falldämpfer vom Typ ABSORBICA besitzen, fordern wir Sie auf:

- die Benutzung unverzüglich einzustellen!
- Ihren Falldämpfer ABSORBICA mit Hilfe der außerordentlichen Prüfroutine zu überprüfen ([www.petzl.com](http://www.petzl.com)),
- die Prüfergebnisse sodann bitte an Ihren Petzl Distributor zu senden. ([www.petzl.com](http://www.petzl.com))
- Sie mitteilen die kontrollierten Mengen an Petzl: [inspection.absorbica@petzl.fr](mailto:inspection.absorbica@petzl.fr)


Wenn Sie Schwierigkeiten oder Zweifeln bei der Umsetzung dieser Maßnahmen haben, kontaktieren Sie bitte Ihren Petzl Distributor.

(zu finden unter «contact» auf [www.petzl.com](http://www.petzl.com))

Die Falldämpfer mit integriertem Verbindungsmittel ASAP'SORBER sind nicht von diesem Aufruf zur Überprüfung betroffen. Sie können diese unter Beachtung der in der Gebrauchsanweisung enthaltenen Gebrauchs- Wartungs- und Überprüfungsanweisungen benutzen (verfügbar unter [www.petzl.com](http://www.petzl.com)).

Folgende Schritte zur Umsetzung der Sicherheitswarnung werden von uns empfohlen:

- keine Benutzung der Falldämpfer vom Typ Absorbica ohne Überprüfung
- es muss sichergestellt werden das alle Falldämpfer überprüft werden, d.h. eine entsprechende Dokumentation
- sofortige Überprüfung der Falldämpfer durch eine kompetente Person entsprechend der Vorgaben der Herstellerfirma
- Sollten hierbei Abweichungen vom Originalzustand festgestellt werden, setzen Sie das betroffene Produkt nicht mehr ein, nehmen Sie Kontakt mit dem Hersteller auf und informieren Sie das FISAT-Referat Sicherheit & Ausbildung



Sie finden die aktuellen PETZL Informationen unter:

<http://www.petzl.com/files/fckfiles/image/news/sport/produits/scorpio/ABSORBICA-SELF-INSPECTION-DE.pdf>

<http://www.petzl.com/en/pro/security-alert/aborbica/addition-ppe-examination-procedure>  
(deutsche Version folgt)

<http://www.petzl.com/files/fckfiles/image/news/sport/produits/scorpio/ABSORBERS-GENERAL-INFO-DE.pdf>

Bitte überprüfen sie die Petzl Website ([www.petzl.com](http://www.petzl.com)) während der nächsten Tage regelmäßig, um die neuesten Informationen bezüglich dieser Sicherheitswarnung zu erhalten.

**Wichtiger Sicherheitshinweis:**



Der FISAT nutzt alle zur Verfügung stehenden Möglichkeiten um alle Anwender zu informieren, bitte geben auch sie diese Information weiter.

Der Inhalt der Sicherheitsinformation bezieht sich auf die zum Zeitpunkt der Erstellung zugänglichen Informationen und Daten. Der FISAT empfiehlt für den jeweiligen Einzelfall präventive, sicherheitsrelevante Maßnahmen zur Vermeidung einer Gefährdung.

Grundsätzlich sind die relevanten Vorschriften und die Sicherheitsvorgaben der jeweiligen Hersteller zu beachten.

Kontakt Referat Sicherheit und Ausbildung: [zteam@fisat.de](mailto:zteam@fisat.de)