

21.02.2012

FISAT Sicherheitsinformation 02/2012

Der Hersteller PETZL hat eine Sicherheitswarnung zu den Auffanggurten von Typ NEWTON veröffentlicht. Von diesem Aufruf betroffen sind alle PETZL NEWTON Auffanggurte C73*** bis zur Seriennummer 11365***.

Bei der periodischen Überprüfung eines NEWTON Gurtes wurde festgestellt, dass eine Sicherheitsnaht an der Befestigung der sternalen Öse falsch positioniert war. Als Vorsichtsmassnahme fordert PETZL daher alle Anwender und verantwortlichen Personen auf, eine Kontrolle der Sicherheitsnähte durchzuführen.

Weiter Informationen finden Sie in den beigefügten Dokumenten und auf der PETZL Homepage: <http://www.petzl.com/en/pro/harnesses/newton-harness-request-inspection>

Das FISAT Referat Sicherheit & Ausbildung empfiehlt entsprechend der Sicherheitsinformation des Herstellers PETZL die sofortige Kontrolle aller NEWTON Auffanggurte, d.h. eine Verwendung der Auffanggurte sollte nur nach erfolgter Kontrolle erfolgen.